


可視画像  
4階スタッフルームドア①



丸印部に雨水の侵入・滞留と思われる  
温度分布・温度表示が確認できました。

赤外線画像  
4階スタッフルームドア①



可視画像  
4階スタッフルーム天井①



丸印部に雨水の侵入・滞留と思われる  
温度分布・温度表示が確認できました。

赤外線画像  
4階スタッフルーム天井①



可視画像  
4階スタッフルーム天井①



丸印部に雨水の侵入・滞留と思われる  
温度分布・温度表示が確認できました。

赤外線画像  
4階スタッフルーム天井①

